

油入遮断器 生産中止品 形式一覧

形	式	代替品	生産中止年	部品製作対応 可能年月	メンテナンス 対応可能年月
S-7.5A SR-7.5A	O ₂ RA	VCB内蔵ス イッチキヤや VCBを用意 しておりま す。	1973年 (昭和48年)	2005年12月 (平成17年)	2005年12月 (平成17年)
	VRA				
	TRA				
	MA				
	VMA				
	MAC				
	VTMA				
	O ₂ TMA				
SG-10/15	MA				
SG-20A SGR-20A SGM-20A	O ₂ RA				
	VRA				
	TRA				
	MA				
	VMA				
	MAC				
	VTMA				
	O ₂ TMA				
SG-25A SGR-25A SGM-25A	O ₂ RA				
	VRA				
	TRA				
	MA				
	VMA				
	MAC				
	VTMA				
	O ₂ TMA				
SG-35A SGR-35A SGM-35A	MA				
	VMA				
	MAC				
	VTMA				
	O ₂ TMA				
SYG-50 SYGR-50 SYGRM-50	MA				
YG-75 YGC-75 FYG-75	MA	C-GISや VCBを用意 しておりま す。			
YG-100 YGC-100 FYG-100	MA				
YG-150 YGC-150 FYG-150	MA				

- ・代替品については、VCB他を用意しておりますので更新方法については、当社へご相談をお願いします。
- ・油入遮断器(OCB)は、1974年以降新規製作をしておりません。
- ・一部、特殊仕様、諸事情などにより上記記載事項から外れる場合も考えられますので詳細は、当社へご相談をお願いします。