

# 油入遮断器 生産中止品 形式一覧

形	式	代替品	生産中止年	部品製作対応 可能年月	メンテナンス 対応可能年月
OTG-50	MA	C-GISや VCB内蔵ス イッチギヤを 用意してお ります。	1973年 (昭和48年)	2005年12月 (平成17年)	2005年12月 (平成17年)
OTG-100	MA/PA				
OSG-15	MA				
OSYG-35	MA				
OSYG-50	MA				
OSYG-75	MA				
OYG-100	MA/PA				
OYG-150	MA/PA				
SEG-10(R)(H)	MA	VCB内蔵ス イッチギヤや VCBを用意 してしま す。	1973年 (昭和48年)	2005年12月 (平成17年)	2005年12月 (平成17年)
	VHA/THA				
	O <sub>2</sub> HA				
SEG-15(R)(H)	MA				
	VHA/THA				
	O <sub>2</sub> HA				
SEG-6D-8(R)(H)	MA				
	VHA/THA				
	O <sub>2</sub> HA				
SEG-6F-12(R)(H)	MA				
	VHA/THA				
	O <sub>2</sub> HA				
MG-6D-8A	O <sub>2</sub> TDA	VCB内蔵ス イッチギヤや VCBを用意 してしま す。	1973年 (昭和48年)	2005年12月 (平成17年)	2005年12月 (平成17年)
	VFDA				
	FDA				
	FA				
	FAC				
MGH-6D-8A	FA				
	FAC				
MG-6F-12A	O <sub>2</sub> TDA				
	VFDA				
	FDA				
	FA				
	FAC				
MGH-6F-12A	FA				
	FAC				
MGH-6L-20	FA				
	FAC				

- ・代替品については、VCB他を用意しておりますので更新方法については、当社へご相談をお願いします。
- ・油入遮断器(OCB)は、1974年以降新規製作をしておりません。
- ・一部、特殊仕様、諸事情などにより上記記載事項から外れる場合も考えられますので詳細は、当社へご相談をお願いします。